

adres	RAADHUISSTRAAT 3
beschrijving	In oorsprong vroeg 17de-eeuws pand, bestaande uit een bouwlaag met een zadeldak. Zowel in het voorhuis als in het achterhuis bevond zich een kelder. In het begin van de 19de eeuw is het pand verhoogd tot twee bouwlaagen met een zadeldak met schildeind. Omstreeks 1870 is de voorgevel vernieuwd (of gemoderniseerd). De deur in de pui is in 1987 verwijderd. Tussen de panden Raadhuisstraat 3 en 5 ligt een steeg, die wordt afgesloten door een poort. De poort dateert uit de 17de eeuw.
behouden 17de-eeuwse elementen	-muurwerk (begane grond) -kelder in voorhuis -balklagen van de begane grond (voor- en achterhuis) -sieranker -poort
bronnen	-archief SWB -Bouwhistorische waarnemingen -oude ansichten: 48 -MIP-rapport (foto 395)
foto	