

Kromstraat 9 9a

Halsteren



Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Twee woonhuizen gebouwd circa 1900 met mogelijk een oudere kern onder een mansarde kap die evenwijdig loopt aan de straat. De huidige verschijningsvorm is door een woningsplitsing in 1964 tot stand gekomen. In 1977 is een verbouwing aan de achterpui en het interieur uitgevoerd die geen gevolgen heeft gehad voor de verschijningsvorm. Het pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping die wordt afgesloten met een mansardedak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. In het dakvlak bevindt zich twee dakramen en in de nok een schoorsteen.

Aanvullende omschrijving

Voorgevel In de voorgevel is de woningsplitsing zichtbaar door de twee toegangsdeuren. De gevel heeft van links naar recht een T-schuifvenster, een toegangsdeur met bovenlicht, vier T-schuifvensters en een toegangsdeur met bovenlicht. In alle bovenlichten bevindt zich decoratief glas in lood. De voorgevel is gepleisterd en wit geschilderd met een grijs geschilderde plint en wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot. Over de gehele gevel zijn muurankers zichtbaar waarvan enkele verlengd om een blokkeel te verankeren. Tevens lopen over de gevel twee gepleisterde speklagen, waarvan er één ter hoogte van de vensters overgaat in een hardstenen lekdorpel. De zeven gevelopeningen worden afgesloten met een sluitsteen met diamantkop. In het dak boven deze gevel bevinden zich vier dakkapellen met een lessenaarsdak en samengestelde vensters met klepramen. **Linker zijgevel** De linker zijgevel grenst aan het naastgelegen pand en het zichtbare deel is gepleisterd evenals enkele ankers. **Rechter zijgevel** De rechter zijgevel grenst aan het naastgelegen pand en is gebouwd van gele baksteen in kruisverband. Er zijn enkele ankers zichtbaar.

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.