

Noorder Kreekweg 1

Halsteren

Monumentennummer: 06.10



Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Boerderijcomplex waarvan de verschijningsvorm van het woonhuis in de tweede helft van de 19e eeuw tot stand is gekomen en dat een oudere kern bezit, een zomerhuis gebouwd in het tweede kwart van de 20e eeuw, een bakhuis/spoelplaats gebouwd aan het einde van de 19e eeuw en een vrijstaande schuur die gebouwd is in het begin van de 20e eeuw. De schuur die zich op het terrein bevindt en in 1993 is gebouwd is niet beschermenswaardig. Het complex wordt van de openbare weg gescheiden door een fraai symmetrisch aangelegde tuin die tot de weg loopt en is bereikbaar via een toegangsweg die bestraat is met hardstenen ♦kinderhoofdjes♦ en die ter hoogte van de openbare weg aan beide zijden gemarkeerd wordt door een kolom. Het woonhuis ligt met de ingeklemde nok tussen twee tuitgevels met schoorsteen evenwijdig- en de overige gebouwen liggen met de nokrichting haaks op de weg.

Aanvullende omschrijving

Woonhuis Het woonhuis bestaat uit een begane grond, een zolderverdieping en een zolder onder een zadeldak waarvan kunststenen leien in 2005 zijn vervangen door zware platen, die de vorm van de dakpannen suggereren. Het pand vertoont invloeden van eclecticisme en heeft gepleisterde gevels. Voorgevel De voorgevel is vijf travee♦breed en wordt geleed door pilasters en verjongd boven het maaiveld. Het heeft in elke travee een T- schuifvenster met kwart- rond afgeronde hoeken en hardstenen lekdorpel. Deze gevelopeningen zijn voorzien van een geprofileerde omlijsting met een akroterie ter plaatse van de

sluitsteen. In de middelste travee bevindt zich een toegang tot het pand die wordt gevormd door een hardstenen stoep, een toegangsdeur met siersmeedwerk en een bovenlicht. Ter plaatse van de sluitsteen bevindt zich een wapen. De gevel wordt afgesloten met een kroonlijst met architraaf, een fries en een geprofileerde bakgoot op gedecoreerde consoles ter plaatse van de pilasters. Linker zijgevel woonhuis De linkerzijgevel is een gecementeerde tuitgevel die wordt afgesloten met een rollaag en schoorsteen. Op begane grond niveau bevindt zich in het midden een venster dat kan worden geblindeerd met een modern rolluik. Op de verdieping bevinden zich twee vierruits schuifvensters met afgeronde hoeken en een gepleisterde lekdorpel. Over de gevel zijn ankers zichtbaar die mede de zolder markeren. Rechterzijgevel woonhuis De rechterzijgevel is een tuitgevel met schoonmetselwerk in halfsteenverband die gebouwd is in het tweede kwart van de 20e eeuw. En die wordt afgesloten met een rollaag en schoorsteen. Op begane grondniveau bevindt zich aan de voorzijde een halfraam (ongedeeld schuifvenster) en aan de achterzijde een smal ongedeeld schuifvenster. Op de verdieping twee zesruits schuifvensters. De gevelopeningen hebben afgeronde hoeken. Opmerkelijk is de diepe negge die duidt op de voortgezette gevel mede omdat over de gevels geen ankers zichtbaar zijn. Zomerhuis en het bakhuis/ spoelplaats zijn aan de rechterzijgevel van het woonhuis aangebouwd en bestaan uit een begane grond en zolderverdieping onder een zadeldak., dat is ingeklemd tussen de voor- en achtergevels van deze bouwmassa's. De gevels van het zomerhuis zijn gebouwd van rode baksteen in halfsteens verband. De gevels van het bakhuis/ spoelplaats zijn deels gebouwd in kruisverband en deels in halfsteens verband. De daken zijn gedekt met kunststenen leien in maasdekking. Voorgevel zomerhuis/ bakhuis/ spoelplaats De voorgevel is een tuitgevel. Hierin bevinden zich op de begane grond twee en op de verdieping 4 venster. Deze vensters zijn recent vernieuwd. De gevel wordt afgesloten met een rollaag die bij de aanzet uitgekraagd is en aan de bovenzijde wordt afgesloten met een tuit. De oorspronkelijke voorgevel van het bakhuis/ spoelplaats steekt boven het zomerhuis uit en wordt afgesloten met vlechtingen en een tuit met tegel. Linkerzijgevel De linkerzijgevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Rechterzijgevel. De rechterzijgevel van het zomerhuis heeft een gepleisterde plint en wordt afgesloten met een mastgoot. In deze gevel zijn drie vensters met kalf en roedenverdeling zichtbaar en een klein venster waar de gevel deels is dichtgezet. De gevel van het bakhuis/spoelplaats wordt afgesloten met een mastgoot en is aan de voorzijde vernieuwd met hetzelfde metselwerk als het zomerhuis. Voorts bevinden zich in deze gevel een dicht gezet venster en een venster dat met een modern rolluik kan worden geblindeerd. Achtergevel. De achtergevel is een tuitgevel en is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Schuur. De schuur bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping, onder een zadeldak met wolfeinden, dat gedekt is met golfplaten. De gevels, die gebouwd zijn van rode baksteen in kruisverband, worden afgesloten met een mastgoot en over de gevels zijn ankers zichtbaar. Voorgevel. Op de begane grond bevindt zich de toegang die gevormd wordt door hoge dubbele toegangsdeuren met bovenlicht. Ter hoogte van de zolder is een half rond stalraam zichtbaar met een waaiervormige roedenverdeling. Linker en rechterzijgevel. In de linker en rechterzijgevel bevinden zich getoogde opgeklampte toegangsdeuren en rechthoekige betonnen stalramen met een roedenverdeling. Achtergevel. De achtergevel is niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Kadastrale gegevens