

Noorderkreekweg 2

Halsteren

Monumentennummer: 06.08



Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Boerderijcomplex dat gebouwd is aan het begin van de 20ste eeuw dat bestaat uit een woonhuis, een zomerhuis en een schuur (gedateerd 1924 volgens aanduiding op de voorgevel) Het complex wordt van de openbare weg gescheiden door een tuin en een hek. Het woonhuis ligt met de nok, die ingeklemd is tussen twee tuitgevels met schoorsteen, evenwijdig en het zomerhuis en de schuur liggen met de nokrichting haaks op de weg.

Aanvullende omschrijving

Woonhuis. Woonhuis, bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping onder een mansardekap dat gedekt is met kunststenen leien in maasdekking. Het pand is gebouwd van rode bakstenen in kruisverband. Alle vensters op de begane grond kunnen worden geblindeerd met houten rolluiken. Voorgevel. De voorgevel heeft een gepleisterde plint. , speklagen van gele bakstenen en wordt afgesloten met een gevellijst met een architraaf, een fries met decoratieve gele bakstenen en een geprofileerde bakgoot op consoles. De voorgevel heeft een risaliet en lisenen. In de risaliet bevindt zich een segmentboogvormig ondiep portiek, een dubbele toegangsdeur met siersmeedwerk. Boven de toegangsdeur bevindt zich een ongedeelde bovenlicht. Aan weerszijden van de risaliet bevinden zich segmentboogvormig gevelopeningen een T -schuifvenster met gedecoreerde segmentboog en een hardstenen lekdorpel. In het dak bevinden zich drie dakkapellen. Boven de risaliet een dakkapel met een lijst, een tentdak met piron en een openslaand venster met een

bovenlicht en een drieruits roedenverdeling. Links en rechts daarvan een dakkapel met lijst, een tentdak met piron en een ongedeelde venster met in het bovenlicht een drieruits roedenverdeling. Linker zijgevel woonhuis. De linker zijgevel is een tuitgevel die wordt afgesloten met een rollaag en een schoorsteen. Op begane grond niveau bevindt zich aan de voorzijde een halfraam (ongedeeld schuifvenster) en aan de achterzijde een smal ongedeelde schuifvenster. Op de verdieping een getoogd T-“schuifvenster. Alle gevelopeningen hebben een segmentboog en een hardstenen lekdorpel. Rechter zijgevel woonhuis. De rechter zijgevel is een tuitgevel die wordt afgesloten door een rollaag en een schoorsteen. Op begane grond niveau bevindt zich aan de voorzijde een halfraam (ongedeeld schuifvenster) en aan de achterzijde een smal ongedeelde schuifvenster. Op de verdieping een getoogd T-“schuifvenster. Alle gevelopeningen hebben een segmentboog en een hardstenen lekdorpel. Achtergevel. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Zomerhuis. Het zomerhuis is aan de linkerzijgevel van het woonhuis aangebouwd en bestaat uit een begane grond en zolderverdieping onder mansardekap, die gedekt is met kunststenen leien in maasdekking. De voorgevel wordt afgesloten met een rollaag, Over de gevels bevinden zich diverse muurankers. Voorgevel. Het pand is opgetrokken uit rode baksteen kruisverband en heeft een gepleisterde plint. De toegangsdeur bevindt zich rechts in de voorgevel en heeft een segmentboogvormig bovenlicht met een tweeruits roedenverdeling. Links van de toegangsdeur is een smal ongedeelde schuifvenster met hardstenen lekdorpel. Op de verdieping een T-“schuifvenster. Boven de gevelopeningen bevindt zich een segmentboog. Linker zijgevel. De linker zijgevel van het zomerhuis heeft een gepleisterde plint en eindigt met een boeiboord en bakgoot. Op begane grond niveau bevinden zich drie segmentboogvormige gevelopeningen met schuifvensters en hardstenen lekdorpels. In het dak bevinden zich twee dakkapellen met plat dak en openslaande vensters. Rechter zijgevel. Deze gevel grenst deels aan de linker zijgevel van het woonhuis en deels is deze gevel niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Schuur. Schuur, volgens ingemetselde gele bakstenen gebouwd in 1924, bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping onder een mansardekap. Aan de rechterzijde is de schuur onder een lessenaarsdak uitgebouwd. De daken zijn deels gedekt met een nooddak en deels met golfplaten. De gevels zijn gebouwd in rode baksteen in kruisverband. De voorgevel wordt afgesloten met een klein dakoverstek. De voorgevel. Op de begane grond bevinden zich drie segmentboogvormige gevelopeningen. In de gevelopeningen bevinden zich twee dubbele deuren en een kleinere deur in de aanbouw. In het boogveld van de dubbele deuren bevinden zich twee vensters met elk vierruit roedenverdeling. Op verdiepingsniveau bevinden zich twee kleine vensters. Linker, rechter zijgevel en achtergevel Deze gevels zijn vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar.

Kadastrale gegevens
