

# Steenbergseweg 24

Halsteren

Monumentennummer: 06.19

## Architect

---

J. Franssen

## Bouwstijl

---

-

## Redengevende omschrijving

---

Steenbergseweg 24 te Halsteren Schuur, onderdeel van een boerderijcomplex, gebouwd in het vierde kwart van de 19e eeuw (1879). De schuur is gebouwd in rode baksteen in kruisverband en bestaat uit een begane grond met enkele afgeschermden niveauverschillen in het interieur onder een zadeldak met wolfeinden. De nok staat evenwijdig aan de weg en het dak is gedekt met Hollandse rode pannen. Op de nokeinden bevindt zich een piron. Aan de linker zijgevel (de gevel die evenwijdig met de Steenbergseweg loopt) is een aanbouw onder een lessenaarsdak gedekt met golfplaten gebouwd. Deze aanbouw is niet beschermenswaardig.

## Aanvullende omschrijving

---

**Voorgevel** In de voorgevel (de gevel die haaks op de Steenbergseweg staat) bevindt zich de hoofdingang, Van links en rechts zijn twee boogvormige toegangen met deuren en een hoge boogvormige toegang met deuren zichtbaar. De gehengen zijn in hardsteen aangebracht en de gevel heeft een gepleisterde plint. In het penant tussen de deuren is een gevelsteen geplaatst en in de boog boven de hoge deuren een sluitsteen met decoratie. Boven deze sluitsteen bevindt zich een rondboogvormig ijzeren stalraam met waaivormige roedenverdeling. Over de gevel zijn ankers zichtbaar en de gevel wordt afgesloten met een dakoverstek. **Linker zijgevel** Tegen deze gevel is de niet beschermenswaardige aanbouw gebouwd en deze gevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. **Rechterzijgevel** In deze gevel zijn enkele betonnen stalramen en een dichtgemetselde deur aanwezig, voorts wordt deze gevel deels ingenomen door een tussenlid naar het woonhuis. Dit tussenlid is niet beschermenswaardig. **Achtergevel** Deze gevel heeft op de begane grond een boogvormige toegang met deuren en in de boog boven de deuren een sluitsteen met decoratie. Voorts enkele dichtgemetselde gevelopeningen. Boven deze sluitsteen bevindt zich een rondboogvormig ijzeren stalraam met waaivormige roedenverdeling. De gehengen zijn in hardsteen aangebracht en de gevel heeft een gepleisterde plint. Over de gevels zijn ankers zichtbaar en de gevel wordt afgesloten met een dakoverstek.

## Kadastrale gegevens

---

C8235