

Zuiderkreekweg 2

Halsteren

Monumentennummer: 06.09



Architect

J. Franssen

Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Boerderijcomplex dat bestaat uit een zomerhuis, bakhuisje en twee schuren. Het woongedeelte en het zomerhuis zijn gebouwd in de 17e eeuw. Een vrijstaande schuur, waarvan de nok evenwijdig aan de weg loopt dateert uit het midden van de 19e eeuw en achter deze schuur is een schuur met een rietendak met wolfeinden zichtbaar waarvan de nok haaks op de weg staat en die ook in de 19e eeuw is gebouwd. Het complex is van de openbare weg gescheiden door een erf en een met klinkers bestratte oprijlaan. Deze oprijlaan is bereikbaar via een gietijzeren hek dat opgehangen is aan twee gemetselde met afdekplaat. Op een plaat is een hardstenen leeuw geplaatst. De leeuw op de andere plaat is niet meer aanwezig. Het gietijzeren hek bevat de naam; "Blauwehands Hoeve"™.

Aanvullende omschrijving

Woongedeelte Het gedeeltelijk onder gekelderde woongedeelte bestaat uit een bouwmassa met een zadeldak net wolfeinden gedekt met geglazuurde gesmoorde Hollandse pannen en dat evenwijdig aan de weg loopt (I). Tegen dit woongedeelte zijn twee bouwmassa's gebouwd, één met een zadeldak dat haaks op de weg staat (II) en een bouwmassa met een zadeldak dat evenwijdig aan de weg staat (III). Deze daken zijn gedekt met rode Hollandse pannen. Het laatste dak (III) is

ingeklemd tussen een tuitgevel met hardstenen opzetstuk. De gevels zijn gebouwd van gele baksteen in kruisverband en over de gevels zijn ankers zichtbaar. Woongedeelte I Dit woongedeelte bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. De hoekkepers zijn gedekt met lood en op beide uiteinden van de nok twee ronde schoorstenen met muurankers en een windvaan. Alle vensters bevinden zich in een segmentboogvormige gevelopening met een boogveld dat gevuld is met een metselwerk en hebben hardstenen lekdorpels. De vensters op begane grondniveau zijn voorzien van houten luiken. Voorgevel De voorgevel wordt afgesloten met een bakgoot en heeft vier gevelopeningen. In elke opening bevindt zich een kozijn met een boven en twee onderramen, die openslaan. Alle ramen hebben een roedenverdeling. In het dakvlak bevindt zich een dakraam. Linkerzijgevel. Tegen de linkerzijgevel is woongedeelte II gebouwd. Rechterzijgevel. De rechterzijgevel heeft op begane grondniveau twee schuifvensters met in het onderraam een negenruits en in het bovenlicht een zesruits roedenverdeling. Op de verdieping bevindt zich een schuifvenster. De gevel wordt afgesloten met een rollaag met aan de onderzijde aan aanzetsteen op uitgetand metselwerk. Onder het wolfeind is een mastgoot aangebracht. Achtergevel. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Woongedeelte II Aan de linkerzijgevel is woongedeelte II gebouwd dat bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. In de nok bevindt zich een schoorsteen. Voorgevel. In de voorgevel bevindt zich op de begane grond een gevelopening met een venster met openslaande ramen met in elk raam een roedenverdeling. Deze ramen kunnen worden geblindeerd met luiken . Op de zolderverdieping een venster met zesruits roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een rollaag met aan de onderzijde aan aanzetsteen op uitgetand metselwerk. Onder het wolfeind is een mastgoot aangebracht. Linkerzijgevel Deze linkergevel heeft een venster met in het raam een roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot. Rechterzijgevel. De rechterzijgevel heeft op de begane grond een twee vensters met in de ramen een roedenverdeling. Deze gevel wordt afgesloten met een mastgoot tegen deze gevel is voorts het woongedeelte I gebouwd. Woongedeelte II De gevel die aan woongedeelte II grenst is blind en wordt afgesloten met een mastgoot. De tuingevel heeft op de begane grond een gevelopening en een toegang. De boogvormige ijzeren stalraam met waaiervormige roedenverdeling geeft daglicht op de zolder. De gevel wordt afgesloten met een gemetselde rollaag met aan de onderzijde aan aanzetsteen op uitgetand metselwerk en aan de bovenzijde een hardstenen opzetstuk. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. Achtergevel De achtergevel van de woongedeelten II en III zijn vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Stal Rechts van de woning bevindt zich, evenwijdig aan de openbare weg liggend, een stal onder een rietendak, met wolfeinden en in de nok een windvaan. Voorgevel. In de voorgevel van de stal (evenwijdig aan de weg) waarvan een gedeelte onder het rietendak open is, heeft rondboogvormige ijzeren stalramen. Linker- en rechterzijgevel. De Linker- en rechterzijgevel van de stal hebben drie in hoogte en breedte variërende houten openslaande opgeklampte staldeuren onder een segmentboog. Tussen de twee rechterstaldeuren in en op zolderniveau bevindt zich een ijzeren stalraam met roedenverdeling. Op de gevel zijn ankers zichtbaar en ter hoogte van de verdieping is op de linkerzijgevel het jaartal 1849 door middel van ankers aangebracht. Aan de rechter- respectievelijk de linkerzijde wordt de gevel afgesloten met vlechtingen. Achtergevel. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Kadastrale gegevens