

# Kerkstraat 19

Kladde / Lepelstraat

## Architect

-

## Bouwstijl

-



## Redengevende omschrijving

Gedeeltelijk onderkelderd woonhuis, volgens een vermelding op de gevellijst gebouwd in 1890. Het pand dat aan de rechterzijde een eenlaagse, aanbouw onder een platdak heeft, is gebouwd onder invloed van de neorenaissance van rode baksteen in kruisverband en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. Het pand heeft een zadeldak met gesmoorde kruispannen. In het dakvlak zijn twee dakramen aangebracht. Over de gevels verspreid bevinden zich in het plint diverse ventilatieopeningen.

## Aanvullende omschrijving

**Voorgevel** De voorgevel is gedecoreerd met gepleisterde speklagen, heeft een gepleisterde plint en wordt afgesloten met een gevellijst met bakgoot. Het pand is toegankelijk via een hardstenen stoep met trede en bestaat uit een toegangsdeur met siersmeedwerk en een drieruits bovenlicht. Rechts van de entree bevindt zich een kozijn met een recent aangebracht klepraam met imitatie roedenverdeling en een bovenlicht met zesruits roedenverdeling. Links van de toegangsdeur twee identieke zesruits schuifvensters. Deze vensters kunnen worden geblindeerd met rolluiken in geprofileerde kasten. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel. Hieronder bevindt zich een gepleisterde decoratie. De gevelopening hebben een segmentboog met aanzetstenen en een sluitsteen met een diamantkop. Het boogveld boven de entree is gevuld met siertegelwerk. **Linker- en rechterzijgevel** De linker- en rechterzijgevels zijn gepleisterde tuitgevels voorzien van muurankers en eindigen met een klein dakoverstek en schoorsteen. In de linkergevel bevindt zich op verdiepingsniveau een klein venster en een venster met een roedenverdeling. **Aanbouw** De aanbouw aan de rechterzijde heeft een plat dak en schoorsteen en wordt afgesloten met een geprofileerd boeiboord. Door het dak breekt een schoorsteen heen. Aan de voorzijde bevindt zich een zesruits schuifvenster dat kan worden geblindeerd meteen rolluik dat in een geprofileerde kast kan worden opgerold. De rechterzijgevel van de aanbouw is gedeeltelijk gepleisterd/geschilderd, heeft op maaiveldniveau een venster dat duidt op een kelder(tje) en ter hoogte van het gepleisterde deel een venster.