

Kerkstraat 57

Kladde / Lepelstraat



Architect

-

Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Voormalig patronaatsgebouw gebouwd in begin van de 20ste eeuw en opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een schilddak met op de hoeken van de nok pironnen. Het dak is gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In het dakvlak boven de voorgevel bevinden zich twee dakramen. Het pand is in 1947 van de openbare weg gescheiden door de bouw van een stenen muurtje met ezelsbrug en anderhalfsteens verzwaringen. In 1949 werd het gebouw tijdelijk ingericht als noodkerk, naar een ontwerp van architect J. de Lint. Tegen oorspronkelijke bouwmassa is aan weerszijden en gedeeltelijk aan de achterzijde nieuwbouw gebouwd die niet beschermenswaardig is. Alleen het oorspronkelijke hoofdgebouw met erfscheiding is beschermenswaardig.

Aanvullende omschrijving

Voorgevel De gevel heeft een hardstenen plint en wordt afgesloten met een gekorniste bakgoot op geprofileerde houten klossen. Over de gehele gevel lopen speklagen van gele vaksteen, die ter hoogte van de onderzijde van de vensters over gaan in hardstenen lekdorpels en aan de bovenzijde in decoratieve lateien. De risaliet in de voorgevel heeft in de top een nis met aanzet- en sluitstenen en wordt aan de bovenzijden afgesloten door een hardstenen lijst met opzetstuk en schouderstukken. In de nis bevindt zich een beeld op een sokkel. In de risaliet bevindt zich

op begane grondniveau in een ondiep rondboogvormig portiek een dubbele toegangsdeur met bovenlicht met achtruits roedenverdeling. De rondboog heeft een hardstenen aanzetstenen. Boven het portiek is de naam DE LEPELAAR in tegelwerk aangebracht. Aan beide zijden van de risaliet op de begane grond en de verdieping, bevinden zich twee vensters en boven de toegang een venster. De vensters hebben een gedeeld onderraam en in het bovenlicht een klepraam. Van alle vensters is de indeling recent gewijzigd. Linker- en rechter zijgevel Aan de rechter, linker- en een deel van de achtergevel is aan aanbouw gebouwd, die niet voor bescherming in aanmerking komen. De linkerzijgevel heeft een rollaag en bevat diverse muurankers. De gevel wordt afgesloten met getand metselwerk waarop een bakgoot rust. Achtergevel De achtergevel heeft op begane grondniveau een segmentboogvormig kozijn met een toegangsdeur en een bovenlicht onder een gemetselde segmentboog. Links daarvan en op de verdieping zes vensters met gewijzigde indeling; een gedeeld onderraam en in het bovenlicht een klepraam. Boven de entree bevinden zich vier smalle vensters, die aan de bovenzijde worden afgesloten met segmentboogvormig metselwerk. Rechts daarvan een klein, dichtgemetseld segmentboogvormig venster. Alle vensters hebben een hardstenen lekdorpel.