

Kladde 21

Kladde / Lepelstraat

Monumentennummer: 06.13



Architect

J. Franssen

Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Boerderijcomplex dat uit diverse bouwfases tot stad is gekomen en dan bestaat uit een woonhuis en twee schuren. Het complex wordt van de openbare weg gescheiden door een tuin met een hek en een oprijlaan. De panden liggen met de nokrichting haaks op de weg. Vanwege een ingrijpende verbouwing in het verleden is het gebouw recent verbouwd. Hierdoor zijn de monumentale waarde dusdanig gewijzigd dat dit onderdeel van het complex niet meer beschermingswaardig is.

Aanvullende omschrijving

Schuur 1. Links van het woonhuis bevindt zich een schuur die gebouwd is in het midden van de 19e eeuw. Deze schuur heeft mogelijk een oudere kern. De schuur bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een , in hoogte verspringend, zadeldak met wolfeinden, dat gedekt is met rode Hollandse pannen. De gevels zijn gebouwd in rode baksteen in kruisverband en hebben diverse muurankers. Voorgevel (evenwijdig aan de openbare weg) De voorgevel wordt afgesloten met een gepleisterde band en ter plaatse van het wolfseind met een mastgoot. Op de begane grond bevinden zich drie rechthoekige gevelopeningen. In de gevelopeningen bevindt zich een dubbele houten schuifdeur en aan weerszijden daarvan een kunststenen stalraam met zesruits roedenverdeling. OP de verdieping bevindt zich een rond venster met

kruisvormige roedenverdeling en afgerond met een gemetselde rollaag. Linkerzijgevel. De gevel eindigt met een mastgoot. De gevel heeft ter plaatse van het hoogste deel van de schuur in de linker zijgevel vier segmentboogvormige gevelopeningen met een houten deur. De gevelopeningen worden afgesloten met een rondboog. Het achterste deel van deze gevel heeft om- en- om twee kunststenen vensters met zesruits roedenverdeling en twee segmentboogvormige gevelopeningen met houten deur en kloppenlaag. Tevens bevinden zich in de gevel twee kleinere segmentboogvormige stalramen. Rechterzijgevel. De rechterzijgevel heeft enkele toegangen met opgeklampte deuren en vensters. Achtergevel. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Schuur 2 Geheel links op het terrein staat een schuur die gebouwd is aan het einde van de 19e eeuw en bestaat uit een begane grond, een zolderverdieping en een zolder onder een mansardedak gedekt met een nooddak van golfplaten. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband, hebben een gepleisterde plint. Voorgevel. De voorgevel is een tuitgevel en wordt afgesloten met een gemetselde rollaag. Ter hoogte van de zijgevels rust de rollaag op uitgetand metselwerk. Op de begane grond bevinden zich twee segmentboogvormige gevelopeningen met in één daarvan een dubbele houten schuifdeur en in de andere een houten deur. Boven de hoge deuren bevindt zich een segmentboogvormig venster met dertienruits roedenverdeling. Rechts van deze hoofdtoegang bevindt zich een rechthoekige toegang en links ervan een segmentboogvormige gevelopening met ijzeren stalraam met zesruits roedenverdeling. Naast de hoge toegangsdeuren bevindt zich een ingemetselde gevelsteen. Op de verdieping zijn drie getoogde gevelopeningen met een ijzeren venster met zesruits roedenverdeling aangebracht. Het boogveld is gepleisterd. In de nok is een pilaster aangebracht met daaronder een rondboogvormig roosvenster dat wordt afgesloten met een rollaag. Vlak daaronder een kleine getoogde gevelopening met een beeldje. De tekst op de gevelsteen en het soort beeldje zijn vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Linker- en rechterzijgevel. Deze gevels worden afgesloten met een mastgoot. Op de begane grond bevinden zich zes kleine rechthoekige gevelopeningen met vensters die worden afgesloten met een gepleisterde band. Achtergevel. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Kadastrale gegevens

M 172