

# Kladseweg 57

Kladde / Lepelstraat

## Bouwstijl

-

## Aanvullende omschrijving

Voormalige langgevelboerderij '30 van de 20ste eeuw als een zogenaamde wederopbouwboerderij. Het pand bestaat uit een woonhuis en een voormalige stal die door de scheiding in de kap zichtbaar zijn. De voormalige stal is verbouwd tot woonhuis. Het pand is gescheiden van de openbare weg door een tuin met haag. Het pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat evenwijdig aan de weg loopt en gedekt is met rode verbeterde Hollandse dakpannen. De zadeldaken zijn ingeklemd tussen tuitgevels die zijn afgedekt met een afgedekte rollaag. In het dakvlak boven de voorgevel van het woongedeelte is een dakkapel geplaatst. De boerderij is gebouwd van rode baksteen in vlaams verband. Voorgevel De voorgevel heeft ter plaatse van het woongedeelte een toegang in een ondiep portiek. De toegang wordt gevormd door een paneeldeur met glasstroken, een segmentboogvormig bovenlicht met waaiervormige roedenverdeling. De gevelopening wordt afgesloten met een eenvoudige rollaag. Rechts van de toegang bevindt zich een samengesteld segmentboomvormig venster met twee stijlen en een kalf. De onderramen zijn ongedeeld en in de bovenlichten bevindt zich een vierruits roedenverdeling. De segmentboog heeft aanzetstenen. Aan de onderzijde bevinden zich een keramisch lekdorpel. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot. In de gevel van de voormalige stal bevindt zich een segmentboogvormige opening met aanzetstenen die kan worden afgesloten met opgeklampte deuren. In het bovenste gedeelte van elke deur is een glasopening aangebracht met drie verticale roeden. Aan beide zijden van deze toegang bevindt zich een gevelopening. De linker heeft een vierruits venster met houten lekdorpel (deze is authentiek) en het rechter heeft een venster met een kalf, een ongedeeld onderraam en een uitzetraampje (deze is gewijzigd). Deze gevel wordt afgesloten met een kunststoffen mastgoot. Linker zijgevel (voormalig stalgedeelte) De linker zijgevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. In het deel dat zichtbaar is zijn op de begane grond enkele vensters en drie toegangen onder een segmentboog waargenomen. Voorts is de gevel blind. Rechter zijgevel. De rechter zijgevel van het woongedeelte bevindt zich op de begane grond twee halframen met kalf en op de verdieping drie vensters met kalf en ongedeelde onder ramen en ongedeelde bovenlichten. De segmentboogvormige vensters hebben keramische lekdorpels en kunnen worden geblindeerd met recent geplaatste rolluiken. De achtergevel. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

