

Polderweg 1 1a

Kladde / Lepelstraat



Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Omschrijving van het monument Langgevel boerderij, gebouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw (volgens een gevelsteen is de eerste steen gelegd door Martin Dankers op 1 juni 1881) en bestaande uit een woon- en stalgedeelte. Het complex is gescheiden van de openbare weg door een tuin met haag en bereikbaarheid via een oprijlaan. De boerderij bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat haaks op de weg staat. Het woongedeelte is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en de stal met donkere kunststenen pannen. Het zadeldak is aan de voorzijde ingeklemd tussen een tuitgevel die is afgewerkt met een gemetselde rollaag. De boerderij is gebouwd van rode baksteen in kruisverband. Voor de rechterzijgevel bevinden zich een rij leilinden. Voorgevel De voorgevel is ter hoogte van de begane grond blind en heeft op verdiepingsniveau een vierruits schuifvenster met strekkenlaag en lekdorpel. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Aanvullende omschrijving

Linkerzijgevel In de linkerzijgevel ter hoogte van het woongedeelte bevinden zich op maaiveld niveau een kelderraam waarboven een zesruits schuifvenster. Deze markeren de kelder met opkamer. Links van dit venster bevindt zich de toegang die wordt gevormd door een opgeklampte deur met een gedeeld bovenlicht en voorts een zesruitsvenster. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en kunnen worden geblindeerd met rolluiken. De gevel wordt afgesloten met een muizentand en een bakgoot. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. In het uitspringende deel van de stal (haaks op de weg) is een klein ongedeelde venster aangebracht. In de stal bevinden zich een klein venster, een rondboogvormige toegang met ellipsboog en twee opgeklampte deuren en tenslotte een driedelig kunststenen stalraam. De

gevel wordt afgesloten met een muizentand en een mastgoot. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. Rechterzijgevel De rechterzijgevel heeft een gepleisterde plint. Ter hoogte van het woongedeelte bevinden zich twee zesruits schuifvensters. Rechts van dit venster bevindt zich de toegang die wordt gevormd door een opgeklampte deur met een gedeeld bovenlicht en voorts een zesruits schuifvenster. De vensters hebben een hardstenen lekdoorpel en kunnen worden geblindeerd met rolluiken. De gevel wordt afgesloten met een bakgoot. Naast de toegangsdeur is de gevelsteen geplaatst. In het stalgedeelte zijn twee rondboogvormige gevelopeningen dichtgemetseld en zijn hierin een kunststenen driedelig venster geplaatst. Tussen deze gevelvlakken en aan de rechterzijde van de gevel is eveneens een driedelig kunststenen stalraam geplaatst. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot en over de gevel zijn ankers zichtbaar. De achtergevel is vanaf de openbare weg niet te zien.