

Polderweg 6

Kladde / Lepelstraat



Bouwstijl

-

Redengevende omschrijving

Woonhuis met aanbouw aan de rechterzijde en varkenshok dat vanaf de openbare weg bereikbaar is via een oprijlaan met toegangshek en kolommen waarop de naam van het pand is vermeld: **Water Kant**. Het pand wordt omringd door groen. Het pand is gebouwd aan het einde van de 19de eeuw van rode baksteen in kruisverband en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een tussen twee tuitgevels met schoorsteen ingeklemd zadeldak dat gedekt is met kunststenen leien in rijendekking. Het pand heeft een gepleisterde fries en een geprofileerde bakgoot op sierconsoles. Voorgevel Deze gevel heeft een midden risaliet en lisenen die voorzien zijn van gepleisterde speklagen. De vijf gevelopeningen in de voorgevel zijn segmentboogvormig, voorzien van een gepleisterde omlijsting en een akroterie. In de risaliet bevinden zich de voormalige toegang die bestaat uit een hardstenen stoep met twee hardstenen sierelementen, een deur waarvan de vier panelen thans met glas bezet zijn en een gedeeld getoogd bovenlicht. Rechts van de deur bevindt zich een gevelsteen. Aan weerszijden van de deur bevinden zich vier T-schuifvensters met een hardstenen lekdorpel waaronder een strook sierpleisterwerk. Alle vensters kunnen worden geblindeerd met houten rolluiken. Boven de risaliet bevindt zich in het dakvlak een dakkapel met zadeldak, een samengesteld kozijn en aan beide zijden een voluut.

Aanvullende omschrijving

Linkerzijgevel De linkerzijgevel heeft zowel aan de voor- als aan de achterzijde een segmentboogvormig half raam met een hardstenen lekdorpel. De vensters kunnen worden geblindeerd met een rolluik. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een segmentboogvormig T-schuifvenster met een hardstenen lekdorpel. Deze gevel is een

tuitgevel die wordt afgesloten met een rollaag en een schoorsteen. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. Rechterzijgevel Tegen de rechterzijgevel is de aanbouw gebouwd. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een segmentboogvormig gevelopening met een venster met een hardstenen lekdorpel. Het venster kan worden geblindeerd met een rolluik. Deze gevel is een tuitgevel die wordt afgesloten met een rollaag en een schoorsteen. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. Achtergevel In de achtergevel bevindt zich in een segmentboogvormige gevelopening een paneel deur met een gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden van deze toegang bevinden zich vier segmentboogvormige T-schuifvensters met een hardstenen lekdorpel. De vensters kunnen worden geblindeerd met rolluiken. De gevel wordt afgesloten met een gepleisterde architraaf en een bakgoot. In het dakvlak boven deze gevel zijn in 1993 twee dakkapellen gebouwd. Aanbouw aan de rechterzijde De aanbouw heeft een zadeldak dat gedekt is met kunststenen leien in rijndekking. Het dak loopt evenwijdig met de weg. De voorgevel van de aanbouw is net als het woonhuis gebouwd in rode baksteen in kruisverband en wordt afgesloten met een gepleisterde gevellijst en een bakgoot. In de voorgevel bevindt zich in een segmentboogvormige opening met dubbele deur met bovenlicht. Rechts daarvan een klein ongedeeld venster. Tenslotte een segmentboogvormig schuifvenster met in het onderraam een tweeruits roedenverdeling. Op de gevel zijn enkele muurankers zichtbaar. De linkerzijgevel is tegen het woonhuis gebouwd. In de achtergevel bevinden zich twee toegang met paneel deur. Voorts bevinden zich in deze gevel tussen beide deuren een segmentboogvormige gevelopening met een T-venster. In de rechter gevelopening is een venster met een kalf en openslaande ramen aangebracht. De onderdorpel van dit venster ligt verhoogd ten opzichte van de linker gevelopening. Dit zou kunnen duiden op (wellicht in het verleden) de aanwezigheid van een kelder.